

Commune : **QUEND**
Localisation : **PLAGE SURVEILLEE DE QUEND**
Nom du bassin : **PLAGE SURVEILLEE DE QUEND**

Contrôle sanitaire réalisé le 28 août 2023 à 12:25

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et résultats d'analyses réalisés par le laboratoire

Limites de qualité

Escherichia coli (/100ml) :	61
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	<15
Transparence :	0,20
PH	8,2
Température de l'air (°C) :	21,0
Température de l'eau (°C) :	19,7
Salinité	32,0

Escherichia coli (/100ml) :	1 000
Entérocoques intestinaux (/100ml) :	370

Critères de qualité

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**Pour le directeur général de l'ARS
et par délégation,**

La Responsable adjointe du service régional
d'évaluation des risques sanitaires,



Céline DERHILLE

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent.